



The Trailer Company.



S.CS Sattelcurtainsider

zuverlässig bewerten

Fair und objektiv

Bewertungsrichtlinien für die Trailerrückgabe

Die Cargobull Trailer Store GmbH und die Schmitz Cargobull Finance GmbH stellen Ihnen im Rahmen verschiedener Finanzierungsmöglichkeiten Ihr individuelles Fahrzeug zur Verfügung. Die Berechnung der Konditionen erfolgt unter den Voraussetzungen einer sorgfältigen Fahrzeugpflege.



Gebrauchsspuren und Beschädigungen

Wenn Sie Ihr Fahrzeug bei Ihrem Vertragspartner zurückgeben, beauftragt die Cargobull Trailer Store GmbH bzw. die Schmitz Cargobull Finance GmbH auf eigene Kosten ein unabhängiges Schadensgutachten, anhand dessen das Fahrzeug beurteilt wird.

Mit dieser kleinen Broschüre wollen wir Sie mit den Bewertungsstandards vertraut machen. Bei der Bewertung werden Gebrauchsspuren und Beschädigungen unterschieden.

Gebrauchsspuren entstehen durch den bestimmungsgemäßen Gebrauch in Abhängigkeit des Alters und der Laufleistung eines Fahrzeugs und wären nur durch sehr großen Aufwand und Einschränkungen bei der Nutzung zu vermeiden. **Gebrauchsspuren werden akzeptiert und sind kostenfrei.**

Beschädigungen entstehen durch nachlässigen Gebrauch eines Fahrzeugs und sind daher vermeidbar. **Beschädigungen gehen über Gebrauchsspuren hinaus, werden daher nicht akzeptiert und sind kostenpflichtig.**

Inhalt

S.CS Aufbau	4-7
S.CS Fahrgestell	8-10
S.CS Anbauteile	11-12
S.CS Sonstiges	13
S.CS Reifen	14

Bewertungen und Symbolik

Auf den folgenden Seiten finden Sie Beispiele für die in der Praxis am häufigsten vorkommenden Gebrauchsspuren und Beschädigungen. Die Kapitel erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und zeigen keine Grenzfälle.

Folgende Symbole informieren Sie über die Bewertungskategorien:



**Gebrauchsspur
(kostenfrei)**



**Beschädigungen
(kostenpflichtig)**



**Fahrzeug außen**

Leichte Verschmutzung außen

**Fahrzeug innen**

Gebrauchsspuren innen, sauber und komplett

**Dachplane**

Beschädigte Dachplane, Wasserlache auf dem Boden

**Stirnwand innen**

Gebrauchsspuren an der inneren Stirnwand

**Rammpuffer**

Gebrauchsspuren am Rammpuffer

**Rammpuffer**

Fehlende Rammpuffer, deformierte Aufnahme

**Fahrzeug außen**

Verschmierte Planenaußenseite durch Graffiti

**Fahrzeug innen**

Unsauberer, unordentlicher Rückgabestatus

**Schieberverdeck**

Beschädigtes Schieberverdeck

**Stirnwand innen**

Beschädigte innere Stirnwand

**Rammpuffer**

Beschädigte Rammpuffer


**Rammpuffer in Rollenausführung**

Defekte Rammpuffer



**Stirnwand-Eckstütze**

Stirnwand-Eckstütze mit Gebrauchsspuren und Planenspanner

**Rückwandtür**

Beschädigtes linkes Heckportal

**Eckrunge / Heckportal**

Beschädigtes rechtes Heckportal

**Halteschlaufe Seitenplane**

Gebrauchsspuren an der Halteschlaufe hinten links

**Seitenplane**

Gebrauchsspuren an der Plane

**Seitenplane**

Riß in der Plane größer als 3 cm

**Stirnwand-Eckstütze**

Stirnwand-Eckstütze mit Gebrauchsspuren, Plannenspanner fehlt

**Rückwandtür**

Durchgestoßenes Profil an der Rückwandtür

**Rückwandtür**

Beschädigte Rückwandtür auf der rechten Innenseite

**Halteschlaufe Seitenplane**

Abgerissene Halteschlaufe hinten rechts

**Seitenplane**

Unsachgemäß ausgeführte Reparatur

**Planenspanner**

Ausgerissene Planenspanner



**Anfahnase**

Sachgemäß ausgeführte Reparatur der Anfahnase

**Stützwindwerk**

Gebrauchsspuren am Stützbein

**Felgenhorn**

Deformiertes Felgenhorn

**Kotflügel**


Beschädigter Kotflügel

**Unterfahrerschutz**

Gebrauchsspuren am Unterfahrerschutz

**Seitliche Markierungsleuchte**

Abgerissene Markierungsleuchte

**ABS-Steckdosen**


Fehlende Abdeckung, verbogene Bremsanschlüsse

**Stützwindwerk**

Beschädigtes Stützbein

**Reifen**

Beschädigte Reifenflanke

**Schmutzfänger**

Fehlende Schmutzfänger

**Unterfahrerschutz**

Deformierter Unterfahrerschutz

**Rückleuchten**

Gebrochene Streuglasscheibe



**Begrenzungsleuchte hinten**

Defekte hintere Begrenzungsleuchten

**Bedieneinheit Bremse/Luftfederung**

Gebrauchsspuren an der Bedieneinheit

**Dokumentenbox und Zollschnur**

Dokumentenbox und Zollschnur ohne Schäden

**Seitlicher Anfahrerschutz**

Gebrauchsspuren am Anfahrerschutz

**Seitlicher Anfahrerschutz**


Verbogene Rahmenbefestigung

**Palettenkasten**

Gebrauchsspuren am Palettenkasten

**Rahmentraverse**

Verbogene Rahmentraverse durch falsch angesetzten Wagenheber

**Bedieneinheit Bremse/Luftfederung**

Fehlender Bedienknopf

**Dokumentenbox und Zollschnur**

Fehlender Deckel an Dokumentenbox und fehlende Zollschnur

**Seitlicher Anfahrerschutz**

Deformierter seitlicher Anfahrerschutz

**Vorlegekeil**

Deformierter Vorlegekeil

**Palettenkastendeckel**

Verbeulter Deckel des Palettenkastens



**Werkzeugkasten**

Gebrauchsspuren am Werkzeugkasten

**Alu-Aufsatzlatte**

Verbogene Einstecklatte

**Ersatzradhalter**

Deformierter Ersatzradhalter

**Zulassung und Ladungssicherungszertifikat**

Vollständige Unterlagen

**Vorlegekeil**

Fehlender Vorlegekeil

**Einstecklatten**

Fehlende Einstecklatten

**Werkzeugkasten**


Beschädigter Werkzeugkasten

**Alu-Aufsatzlatte**

Aufgerissene Einstecklatte

**Aufstiegsleiter**

Deformierte Halterung, Aufstiegsleiter ohne Funktion

**Feuerlöschhalterung**

Unvollständige Feuerlöschhalterung

**Anzahl Zusatzsteckerungen**

Fehlende Zusatzsteckerungen

**Magazin für Jolodazubehör**

Unvollständiges Zubehör





Runderneuerte Reifen



Reifen mit Laufflächenausbrüchen



Reifen mit Fremdkörper



Leicht angeraute Reifenflanken



Identisches Felgendesign



Profiltiefe

Profiltiefe je Reifen an der schwächsten Stelle > 6 mm



Reifen mit Laufflächenablösungen



Reifen, die nicht der STVZO entsprechen



Nachgeschnittene Reifen



Reifenflanken

Reifen mit zerschnittenen oder abgeschuerten / angerauten Reifenflanken



Unterschiedliches Felgendesign



Profiltiefe

Profiltiefe je Reifen an der schwächsten Stelle < 6 mm





The Trailer Company.



Erfahren Sie mehr unter:
www.cargobull.com



Schmitz Cargobull Finance GmbH · Bahnhofstraße 22 · D-48612 Horstmar · Telefon +49 2558 81-5555 · Fax +49 2558 81-5550 · www.cargobullfinance.com