



The Trailer Company.



## S.KO Sattelkoffer

zuverlässig bewerten

## Fair und objektiv

### Bewertungsrichtlinien für die Trailerrückgabe

Die Cargobull Trailer Store GmbH und die Schmitz Cargobull Finance GmbH stellen Ihnen im Rahmen verschiedener Finanzierungsmöglichkeiten Ihr individuelles Fahrzeug zur Verfügung. Die Berechnung der Konditionen erfolgt unter den Voraussetzungen einer sorgfältigen Fahrzeugpflege.



### Gebrauchsspuren und Beschädigungen

Wenn Sie Ihr Fahrzeug bei Ihrem Vertragspartner zurückgeben, beauftragt die Cargobull Trailer Store GmbH bzw. die Schmitz Cargobull Finance GmbH auf eigene Kosten ein unabhängiges Schadensgutachten, anhand dessen das Fahrzeug beurteilt wird.

Mit dieser kleinen Broschüre wollen wir Sie mit den Bewertungsstandards vertraut machen. Bei der Bewertung werden Gebrauchsspuren und Beschädigungen unterschieden.

**Gebrauchsspuren** entstehen durch den bestimmungsgemäßen Gebrauch in Abhängigkeit des Alters und der Laufleistung eines Fahrzeugs und wären nur durch sehr großen Aufwand und Einschränkungen bei der Nutzung zu vermeiden. **Gebrauchsspuren werden akzeptiert und sind kostenfrei.**

**Beschädigungen** entstehen durch nachlässigen Gebrauch eines Fahrzeugs und sind daher vermeidbar. **Beschädigungen gehen über Gebrauchsspuren hinaus, werden daher nicht akzeptiert und sind kostenpflichtig.**

## Inhalt

S.KO Aufbau	4-6
S.KO Fahrgestell	7-9
S.KO Anbauteile	10-12
S.KO Sonstiges	13
S.KO Reifen	14

### Bewertungen und Symbolik

Auf den folgenden Seiten finden Sie Beispiele für die in der Praxis am häufigsten vorkommenden Gebrauchsspuren und Beschädigungen. Die Kapitel erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und zeigen keine Grenzfälle.

Folgende Symbole informieren Sie über die Bewertungskategorien:



**Gebrauchsspur  
(kostenfrei)**



**Beschädigungen  
(kostenpflichtig)**



**Fahrzeug außen**

Leichte Gebrauchsspuren außen

**Fahrzeug außen**

Leichte Verschmutzung außen

**Fahrzeug innen**

Gebrauchsspuren innen, sauber und komplett

**Seitenwand / Boden**


Leichte Gebrauchsspuren am Rahmenprofil

**Heckportal / Seitenwand**

Gebrauchsspuren am Heckportal

**Stirnwand**

Stirnwanddecke unten rechts mit leichten Gebrauchsspuren

**Fahrzeug außen**

Starke Verschmutzung außen

**Fahrzeug außen**

Unsauberer und verschmierter Zustand

**Fahrzeug innen**

Unsauberer und verschmutzter Rückgabezustand

**Seitenwand / Boden**

Beschädigtes und deformiertes Rahmenprofil

**Heckportal / Seitenwand**

Beschädigter Übergang am Heckportal

**Stirnwand**

Beschädigte Stirnwanddecke unten rechts



**Fahrzeug innen**


Leichte Gebrauchsspuren am Scheuerblech der Seitenwand

**Hecktür**

Gebrauchsspuren an der Innenseite der Hecktür

**Innenwand**

Gebrauchsspuren und leichte Dellen an der Innenwand

**Anschlussleiste**


Normale Gebrauchsspuren

**Bugschürze**

Gebrauchsspuren und Verschmutzung an der Bugschürze

**Stützwindwerk**

Gebrauchsspuren am Hilfsrahmen

**Fahrzeug innen**

Scheuerblech von der Seitenwand abgerissen

**Hecktür**

Fehlendes Scheuerblech an der Innenseite der Hecktür, beschädigte Türecke

**Innenwand**

Beschädigte und durchgestoßene Innenwand

**Anschlussleiste**

Herausgerissene Elektroanschlussdose

**Bugschürze**

Beschädigte Bugschürze

**Stützwindwerk**

Anfahrsschaden am Hilfsrahmen



**Stützwindwerk**

Eingeschränkte Funktion am Stützwindwerk

**Felgen**

Felgen mit gleicher Bauart

**Ersatzradhalter**

Verbogener Ersatzradhalter

**Kotflügel / Spritzlappen**

Leichte Gebrauchsspuren am Kotflügel mit Spritzlappen

**Rückleuchte**

Leichte Gebrauchsspuren

**Unterfahrerschutz**

Gebrauchsspuren und leichte Verschmutzung

**Stützwindwerk**

Verbogenes Stützbein

**Felgen**

Felgen mit unterschiedlicher Bauart

**Ersatzradhalter**

Eingeklemmtes Ersatzrad und verbogener Ersatzradhalter

**Kotflügel / Spritzlappen**

Beschädigter Kotflügel und fehlender Spritzlappen

**Rückleuchte**

Beschädigte Streuscheibe an der Rückleuchte

**Unterfahrerschutz**

Beschädigter Unterfahrerschutz



**Kühlaggregat**

Leichte Verschmutzung und Gebrauchsspuren

**Kühlaggregat**

Leichte Verschmutzung und Gebrauchsspuren

**Temperaturschreiber**


Normale Gebrauchsspuren

**Leitungskanal**

Beschädigte Verkleidung am Leitungskanal

**Rammpuffer seitlich**

Gebrauchsspuren am seitlichen Rammpuffer

**Türverriegelung**

Gebrauchsspuren an der Türverriegelung

**Kühlaggregat**

Gewaltschaden an Kühlaggregattüren

**Kühlaggregat**

Gewaltschaden an Kühlaggregatverkleidung

**Temperaturschreiber**

Defekter Verschluss am Temperaturschreiber

**Kühlaggregat Innenseite**

Deformierte Luftverteiler-Kanäle

**Rammpuffer seitlich**

Abgerissener seitlicher Rammpuffer

**Türverriegelung**

Fehlende Stange an der Türverriegelung



**Palettenkasten**


Leichte Verschmutzung und Gebrauchsspuren

**Werkzeugkasten**

Gebrauchsspuren am Werkzeugkasten

**Aufstiegsleiter**


Gebrauchsspuren an der Aufstiegsleiter

**Zulassung, Kühlaggregat Prüfbericht, FRC-Bescheinigung**

Vollständige Unterlagen

**Tankdeckel und Vorlegekeil**

Vollständig bei Rückgabe

**Doppelstockbalken**

Leichte Gebrauchsspuren

**Palettenkasten**

Deformierter Palettenkasten

**Werkzeugkasten**


Beschädigter Werkzeugkasten

**Aufstiegsleiter**

Fehlende Aufstiegsleiter bei Rückgabe

**Belüftungsklappe**

Fehlende Betätigungsstange für stirnseitige Belüftungsklappe


**Tankdeckel und Vorlegekeil**

Fehlender Tankdeckel und Vorlegekeil bei Rückgabe

**Doppelstockbalken**

Verbogene Doppelstockbalken





Runderneuerte Reifen



Reifen mit Laufflächenausbrüchen



Reifen mit Fremdkörper



Leicht angeraute Reifenflanken




Identisches Felgendesign



Profiltiefe

Profiltiefe je Reifen an der schwächsten Stelle &gt; 6 mm



Reifen mit Laufflächenablösungen



Reifen, die nicht der STVZO entsprechen



Nachgeschnittene Reifen



Reifenflanken

Reifen mit zerschnittenen oder abgeschuerten / angerauten Reifenflanken



Unterschiedliches Felgendesign



Profiltiefe

Profiltiefe je Reifen an der schwächsten Stelle &lt; 6 mm



The Trailer Company.



Erfahren Sie mehr unter:  
[www.cargobull.com](http://www.cargobull.com)



Schmitz Cargobull Finance GmbH · Bahnhofstraße 22 · D-48612 Horstmar · Telefon +49 2558 81-5555 · Fax +49 2558 81-5550 · [www.cargobullfinance.com](http://www.cargobullfinance.com)